




Acoustic Geofizikai Szolgáltató Kft.
1139 BUDAPEST
Forgách utca 11-13.



MOL Nyrt.,
1117 Budapest,
Október huszonharmadika u. 18.

Tárgy: Értesítés szeizmikus
mérési munkálatokról

R



RL 1006 407 023 458 3

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
Törökszentmiklós
Kossuth Lajos út 135.
5200

Érintett ingatlan azonosító adatai: a melléklet tartalmazza

Tisztelt Ingatlan-tulajdonos, földhasználó, gazdálkodó!

Értesítjük, hogy a **MOL Nyrt.** (1117 Budapest Október huszonharmadika u. 18.), mint bányavállalkozó megrendelésére az **Acoustic Geofizikai Kft.** (1139 Budapest, Forgách u. 11-13.) geofizikai méréseket fog végezni a **Nagykörű 3D** elnevezésű kutatási területen. (MÜT engedély száma: **SZTFH-BANYASZ/9085-1/2022.**)

A kutatási tevékenységet a geodéziai kitűzéssel várhatóan **2022.09.26.**-án kezdjük, a mérések várhatóan legkésőbb **2022.10.30.**-án fognak befejeződni. Ezt követően már csak az esetlegesen még a területen lévő eszközöket, fakarókat fogjuk összeszedni.

A szeizmikus mérések célja a föld belső szerkezetének felmérése annak érdekében, hogy meghatározhatók legyenek a kőolaj- és földgáz felhalmozódására alkalmas helyek a területen. A szénhidrogén (kőolaj, földgáz) bányászat ezt a technológiát alkalmazza, hogy kikutatható legyen a föld mélyén rejlő ásványvagyon. A háromdimenziós mérések alapja, hogy mesterségesen rezgést gerjesztenek, melyek a föld mélyebb rétegeiről különbözően verődnek vissza. Ezeknek a visszaverődő rezgéseknek a hatására a föld felszínén elhelyezett érzékelőkben található mágnesek elmozdulnak, és egy kábelhálózaton keresztül továbbítódnak egy észlelő berendezéshez. Az észlelt jeleket digitális adatokká alakítják át, melyek egy 3D képet rajzolnak ki a föld geológiai szerkezetéről, a mélyebb rétegekről és az esetleges szénhidrogén telepekről.

A fent ismertetett szeizmikus mérések szorosan a bányászati tevékenységhez kapcsolódnak, ezért a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (bányatörvény) hatálya alá tartoznak. A szeizmikus méréseket a bányahatóság jogerős engedélyével végezzük.

A bányatörvény 38. § és a végrehajtási rendelet szerint: **Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles túrni, hogy a bányavállalkozó vagy a földtani kutatásra jogosult az ingatlanon megfigyeléseket, méréseket végezzen, jeleket helyezzen el, miután az érintetteket erről előzetesen - a tevékenység megkezdését megelőző legalább 8 nappal korábban – értesítette.**


Tájékoztatjuk, hogy a bányatörvény 38. § (2) bek. alapján a mérések termőföldön történő elvégzése nem minősül a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott termőföld időleges más célú hasznosításának, azaz nem szükséges az illetékes földhivatal engedélye.

Tájékoztatjuk arról is, hogy a mérések során **nem veszünk igénybe erdőt, nem kerül sor fakivágásra.**

A mérések során geodéziai kitűzések (fakarókkal), érzékelők földfelszínre történő lefektetése és mesterséges rezgéskeltés tapasztalható. A kábelek mentén rezgésérzékelő eszközöket helyezünk el. **Ezek az eszközök csak szeizmikus kutatásra használhatók, más számára értéktelenek, használhatatlanok.**

**KÉRJÜK, HOGY A KITŰZÖTT KARÓKAT ÉS A LEFEKTETETT VEZETÉKEKET NE MOZDÍTSÁK EL,
A MUNKA BEFEJEZTÉVEL SZAKEMBEREINK AZOKAT ÖSSZEGYŰJTIK!**

Elérhetőségeink és további információk a lap hátoldalán található.


Molnár Imre
Ügyvezető igazgató
Acoustic Geofizikai Szolgáltató Kft

ACOUSTIC
GEOFIZIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT.
1139 Budapest, Forgách utca 11-13.
Adószám: 14041763-2-41
Bank: 10300007-88269009



Acoustic Geofizikai Szolgáltató Kft.
1139 BUDAPEST
Forgách utca 11-13.



MOL Nyrt.,
1117 Budapest,
Október huszonharmadika u. 18.

Kérjük, amennyiben értékes kultúrája, méhészete, állattartó telepe, bekerített területe vagy egyéb óvandó objektuma van a felsorolt helyrajziszámú parcellák valamelyikén, legyen szíves azt telefonon, a helyrajzi szám bediktálásával és a kultúra megnevezésével számunkra jelezni. A mérések során jellemzően a növényzetben okozott taposási kár fordulhat elő, amelyet a Bányatörvény előírásai alapján (Btv. 37. §) a kutatóvállalat természetesen megtérít.

**KÉRJÜK, A KÁRTALANÍTÁS MEGKÖNNYÍTÉSE ÉRDEKÉBEN A KÁRIGÉNYÜKET JELEZZÉK AZ
ACOUSTIC GEOFIZIKAI KFT. MUNKATÁRSAINAK.**

Kérjük, hogy amennyiben nem Ön az ingatlan jogszerű használója, a használót az értesítésben foglaltakról tájékoztatni szíveskedjen!

Az esetlegesen okozott kellemetlenségekért elnézésüket kérjük!

A tevékenységgel és a kártalanítással kapcsolatosan munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken kereshetik:

Acoustic Geofizikai Kft. részéről:

Karvalics Anett: Tel: +3670/507-0099; email: anett.karvalics@acousticgeo.com

MOL Nyrt. részéről:

Varga Sándor: Tel: +3630/811-7303

Kelt: Budapest, 2022. szeptember 15.



Acoustic Geofizikai Szolgáltató Kft.
1139 BUDAPEST
Forgách utca 11-13.



MOL Nyrt.,
1117 Budapest,
Október huszonharmadika u. 18.

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
Törökszentmiklós
Kossuth Lajos út 135.
5200

Érintett ingatlan azonosító adatai: Törökszentmiklós 0364/1, 0560, 0375/11, 0568, 0587, 0275, 0278/3, 0285, 0339, 0337/12, 0342, 0343/4, 0343/5, 0349/9, 0350/2, 0355, 0359, 0361/9, 0362, 0364/4, 0365/14, 0366, 0375/2, 0375/4, 0376, 0377, 0378, 0402, 0385, 0387, 0390/11, 0394/13, 0397, 0399, 0404/2, 0407, 0417/3, 0432, 0418, 0429, 0434, 0436, 0438, 0439, 0440/14, 0441, 0443, 0458, 0459/6, 0460, 0476/5, 0480, 0483/1, 0485/10, 0487/7, 0489/5, 0494/3, 0496, 0500, 0503, 0510/1, 0512/5, 0518, 0521/4, 0526, 0529/3, 0530, 0531, 0532/5, 0533/1, 0536, 0540/4, 0540/6, 0548, 0549/1, 0549/2, 0555/1, 0556/7, 0557, 0566, 0569, 0573, 0575, 0576, 0577, 0581, 0582, 0586, 0589, 0591, 0594, 0596, 0598, 0602, 0604, 0613, 0615, 0633/3, 0636, 0637, 0638, 0601/24, 8051, 8065, 8075, 8101, 8724, 8725, 8726, 8727, 8730, 8731, 8106/1, 8106/2, 9501/1, 9501/2, 9701/1, 9701/2, 0340, 0357, 0363/104, 0363/106, 0363/110, 0363/112, 0363/96, 0363/52, 0363/66, 0363/68, 0363/78, 0363/80, 0363/82, 0363/94, 0363/98, 0365/12, 0369, 0375/12, 0401, 0403, 0440/2, 0478/5, 0481/1, 0490/5, 0492, 0493/6, 0497, 0499/1, 0502, 0504, 0513, 0516, 0525/2, 0541, 0555/2, 0556/33, 0559, 0572/1, 0579, 0580, 0600, 0626, 0629, 0640, 10816, 10817, 10818, 10819